


CARL MARTIN



Instrukcja obsługi

Urządzenie Rock Drive firmy Carl Martin to pedal zasilany baterią 9V, zaprojektowany po to, aby naśladować ciężkie brzmienie typowe dla wzmacniacza lampowego, wrażliwe na indywidualną dynamikę gry, bez zmiany podstawowego brzmienia gitarowego.

Regulatory Attack (tony średnie) i Edge (tony wysokie) dają dostęp do różnorodnych charakterystycznych cech w obrębie stylu distortion, bez utraty jakości dźwięku. urządzenie rock Drive firmy Carl Martin jest w stanie wyprodukować dźwięki poczynawszy od stylu zadymionego Twina, a skończywszy na podrasowanym JCM 800, bez papki niskich tonów oraz szorstkich tonów wysokich. Rock Drive firmy Carl Martin to typowy True Bypass, został on wyposażony we wtyczkę adaptera zasilającego.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie Rock Drive wymaga baterii 9V. Aby wymienić baterię, należy ostrożnie zdjąć panel tylny, uprzednio odkręcając i usuwając 4 śruby, a następnie zainstalować nową baterię i ponownie zamocować panel tylny.

Pobór mocy: maksymalnie 12 mA


Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 50 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.


Dane techniczne

Wejście 1M om
Wyjście 100 omów
Stosunek sygnału do szumu 56 dB
Gain Max 48 db
Attack (tony średnie) +20 db 1Khz
Edge (tony wysokie) +20 dB 12kHz
Wymiary..... 120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm
4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.)
Waga 350 g / 0,78 funta


Klasyczny Crunch



Klasyczny Rock Rhythm



Rock Lead



Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wykonano ręcznie w Danii

East Sound Research Raadmansvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100

Email: info@carlmartin.com